



Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI PISA E LIVORNO

Rep. del

Oggetto: Pisa. Basilica romana di San Piero a Grado

Lavori: Intervento urgente ed improcrastinabile di messa in sicurezza.

Importo dei lavori: in corso di definizione

Verbale di somma urgenza

(art. 140 D. Lgs. 31/03/2023 n. 36)

- **Visto** l'art.140 del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36;
- **Visto** l'intervento effettuato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Pisa in data 18 agosto 2024 in corrispondenza delle strutture di copertura della Basilica di San Piero a Grado per danni – *“incendio in una capriata sottostante al parafulmine con avvenuta lesione in senso longitudinale dei puntoni della stessa con proiezione sottostante di schegge di legname anche di medie dimensioni”* - a seguito di eventi meteorologici (caduta di un fulmine), comunicato contestualmente a questa Soprintendenza per le vie brevi e formalizzato con verbale COM-PI/0013191 del 18/08/2024 pervenuto con prot. SABAP n.14037 del 19/08/2024;
- **Visto** che in data 19 agosto 2024 in occasione del sopralluogo congiunto svolto presso la summenzionata Basilica alla presenza del personale dei Vigili del Fuoco di Pisa, del Soprintendente arch. Valerio Tesi e della sottoscritta funzionaria arch. Maria Irene Lattarulo competente per territorio del Comune di Pisa (PI), sono stati constatati danni in corrispondenza della seconda capriata a partire dall'abside tali da richiedere la predisposizione di ponteggi per ulteriori verifiche dello stato dei luoghi e per la redazione del progetto di restauro delle strutture;
- **Tenuto conto** della rilevanza storico-artistica del bene danneggiato, la Basilica di San Piero a Grado, identificata al F.50 - M. Lettera A, sottoposto a tutela con provvedimento del 05/07/2006 “Basilica di San Piero a Grado”, che costituisce una testimonianza storica unica sul territorio, oltre a rivestire un importante valore culturale;
- **Verificato** che per le motivazioni sopra esposte al fine di evitare l'ulteriore pregiudizio alla salvaguardia della chiesa sono necessari lavori di somma urgenza consistenti in:
 - montaggio di ponteggio di servizio interno in corrispondenza della capriata danneggiata e di altri apprestamenti necessari per l'esecuzione dei lavori;
 - verifica delle condizioni di deterioramento degli elementi della capriata;
 - verifica delle generali condizioni di stabilità e integrità della copertura;
 - verifica ed eliminazione di infiltrazione di acque meteoriche;
 - ripristino delle strutture danneggiate.



Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI PISA E LIVORNO

- **Accertato** che l'Impresa Paolinelli Matteo Costruzioni Srl con sede a San Giuliano Terme, Via Lenin n. 266 – C.F. e P.IVA 02244220501 ha i requisiti richiesti per l'esecuzione dei lavori di che trattasi ed inoltre risulta in regola con il sistema contributivo

TUTTO CIÒ PREMESSO E VERIFICATO

La sottoscritta Arch. Maria Irene Lattarulo, nominata Responsabile Unico del Procedimento, previo assenso del Soprintendente, affida ai sensi del comma 2 dell'artt. 140 del D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 e ss.mm. e ii. l'immediata esecuzione delle lavorazioni necessarie per impedire l'ulteriore degrado del monumento in questione all'impresa sopraindicata, convocata sul posto che, con la firma del presente verbale ne accetta l'esecuzione dando immediato inizio ai lavori.

La perizia giustificativa sarà predisposta, così come previsto dalla normativa vigente, entro 10 giorni dalla data dell'ordine di esecuzione lavori.

Il finanziamento verrà richiesto nella programmazione triennale LLPP. 2025-2027, di cui alla circolare 76 della D.G. Bilancio.

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Maria Irene Lattarulo

L'Impresa

Impresa Paolinelli Matteo Costruzioni Srl



Sede Legale: Via Prov. Galassara, 130/F
56017 Ghezzano, San Giuliano Terme (Pisa)
Tel/Fax 050.820335 – C.F./P.I. 02244220501

VISTO

Il Soprintendente

Arch. Valerio Tesi